



BUILDING, IAQ,
HUMIDITY & MOLD CONTROL



4.0 BUILDING, IAQ, HUMIDITY & MOLD CONTROL

No.	Clients	Projects / Work Description
1.	Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)	Air Conditioning Work, Extermination Work and Preventing Fungal Growing at Poliklinik Ayer Keroh, Melaka
2.	JKR, Pulau Pinang	Perkhidmatan Menanggal, Membersih Dan Merawat Kulat di Tingkat 5, Bangunan Wisma Persekutuan, SPU, Pulau Pinang.
3.	JKR, Putrajaya	Kerja-Kerja Mengenalpasti masalah Kulapuk di Tingkat 6, Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi. Lot 2G4, Putrajaya
4.	JKR, Perak	Kerja Mengalpasti Masalah Kulat di Dewan Undangan Negeri Perak, Ipoh.
5.	Faber Mediserve	Kerja Mengenalpati dan Mengkaji Masalah Kulat di Bangunan Tambahan Hospital Queen Elizabeth (QEH), Kota Kinabalu, Sabah.
6.	JKR, Putrajaya	Kerja-Kerja Kajian Masalah Kulapuk di Tingkat 6, Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi. Lot 2G4, Putrajaya
7.	JKR, Putrajaya	Kerja-Kerja Pengujian dan Pengambilan / Analisa Sampel Punca Kulat di Aras Lima dan Enam, Bangunan Lot 2G8, Presint 2, Putrajaya.
8.	JKR, Putrajaya	Kerja-Kerja Pembasmian Kulat dan Spora dengan Kaedah "Decontamination" di Aras Lima dan Enam Kementerian Kewangan, Bangunan Lot 2G8, Putrajaya
9.	Wisma Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM)	Perkhidmatan Membasmi Kulat di Bangunan Ibu Pejabat (Wisma LKIM) Pulau Meranti, Puchong, Selangor